

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	<b>8AM6373</b>	VIN:	TMBAG7NX1MY103207
Model vozidla:	Skoda Octavia Lim. (NX3)(2020)	Provedení:	Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-01-27	Platnost tech. kont. do:	2025-01-00
Stav tachometru:	141243 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
2 sady pneumatik:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131μ; LP blatník 116μ; LP dveře 121μ; LZ dveře 117μ; LZ bok 151μ; Z víko 117μ; PZ bok 106μ; PZ dveře 114μ; PP dveře 121μ; PP blatník 110μ; Střecha 110μ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Airbag (6x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Protiprokluzová regulace | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Sava	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu PP	Sava	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu LZ	Sava	205/60 R 16	Zimní	4
Pneu PZ	Sava	205/60 R 16	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		8

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
<b>Exteriér (vnější prostor)</b>			
1	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
<b>Interiér (vnitřní prostor)</b>			
2	Volant	Opotřebení	Vyměnit
3	Boční výplň zav. Prostoru L	Škrábance	Vyměnit
4	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
<b>Ostatní</b>			
5	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
6	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
7	Interiér	Znečištěno	Čištění

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



1 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Čelní sklo  
Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní  
prostor)  
Volant  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**3** Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Boční výplň zav. prostoru L  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**4** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Kryt zadního čela  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
5 Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit  
Poznámka:



Umístění  
6 Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Přední část vozidla  
Poškození od  
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7