

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AI6246  
Značka/typ: Skoda Oct.Combi 2.0TDI 110 Style AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
12.01.2022	18 588	Drobný materiál	395,37 Kč		TUKAS A.S.
12.01.2022	18 588	Stírátko zadního stěrače	395,37 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Servis výměny oleje	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Drobný materiál	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Motorový olej	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Olejový filtr	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	AdBlue REI	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Baterie v klíči	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Šroub	739,70 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Servis výměny oleje	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Drobný materiál	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Motorový olej	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Olejový filtr	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	AdBlue REI	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Baterie v klíči	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
22.02.2022	20 920	Šroub	3 914,28 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Inspekční servis bez oleje	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Mytí automat. REI	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Drobný materiál	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Brzdová kapalina	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Čistič klimatizace	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Filtr topení (kabinový)	825,00 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Inspekční servis bez oleje	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Mytí automat. REI	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Drobný materiál	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Brzdová kapalina	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Čistič klimatizace	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
01.09.2022	20 920	Filtr topení (kabinový)	2 865,59 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Servis výměny oleje	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Drobný materiál	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Motorový olej	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Olejový filtr	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Brzdový světlomet	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Stírátko předního stěrače	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Stírátko zadního stěrače	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
14.04.2023	46 286	Šroub	7 512,92 Kč		TUKAS A.S.
22.12.2023	61 761	Inspekční servis bez oleje	2 031,90 Kč		TUKAS A.S.
22.12.2023	61 761	Drobný materiál	2 031,90 Kč		TUKAS A.S.
22.12.2023	61 761	Filtr topení (kabinový)	2 031,90 Kč		TUKAS A.S.
22.12.2023	61 761	Baterie v klíči	2 031,90 Kč		TUKAS A.S.
10.01.2024	62 865	Mechanická práce	785,34 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Servis výměny oleje	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Zkušební jízda	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Drobný materiál	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Různý servis	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Motorový olej	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Olejový filtr	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Přední brzdový kotouč	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Zadní brzdový kotouč	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Přední brzdové destičky	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Zadní brzdové destičky	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Aretační šroub	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Seřízení ruční brzdy	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
22.05.2024	70 223	Šroub	20 743,98 Kč		TUKAS A.S.
27.08.2024	77 149	STK Technická kontrola	3 452,46 Kč		TUKAS A.S.
27.08.2024	77 149	Zprostředkování STK	3 452,46 Kč		TUKAS A.S.
27.08.2024	77 149	Příprava na STK (mimo servis	3 452,46 Kč		TUKAS A.S.
27.08.2024	77 149	Emisní prohlídka	3 452,46 Kč		TUKAS A.S.