

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AN0302
Značka/typ: Skoda Fabia 1.0 TSI 70 Style 5d

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
22.11.2022	100	1 Pneumatika		7 644,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.11.2022	100	1 Pneumatika		7 644,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.11.2022	100	1 Pneumatika		7 644,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.11.2022	100	1 Pneumatika		7 644,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
23.01.2023	110	Přezutí pneumatik na zimní		1 744,67 Kč	HAVEX-auto s.r.o.
06.06.2023	17 271	Pneuservis - práce		1 157,86 Kč	Euromaster Česká republika
06.06.2023	17 271	Úschova zim/let pneumatik		1 157,86 Kč	Euromaster Česká republika
06.06.2023	17 271	Senzor tlaku pneumatiky		1 157,86 Kč	Euromaster Česká republika
06.06.2023	17 271	Pneuservis - práce	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
06.06.2023	17 271	Úschova zim/let pneumatik	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
06.06.2023	17 271	Senzor tlaku pneumatiky	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
18.07.2023	27 984	servisní prohl.výměnou oleje	3 356,48 Kč		AUTOCENTRUM TA A.S.
18.07.2023	27 984	Drobný materiál	3 356,48 Kč		AUTOCENTRUM TA A.S.
18.07.2023	27 984	Motorový olej	3 356,48 Kč		AUTOCENTRUM TA A.S.
18.07.2023	27 984	Olejový filtr	3 356,48 Kč		AUTOCENTRUM TA A.S.
18.07.2023	27 984	Jiné těsnění	3 356,48 Kč		AUTOCENTRUM TA A.S.
07.12.2023	45 079	Pneuservis - práce		1 937,64 Kč	Euromaster Česká republika
07.12.2023	45 079	Úschova zim/let pneumatik		1 937,64 Kč	Euromaster Česká republika
07.12.2023	45 079	Senzor tlaku pneumatiky		1 937,64 Kč	Euromaster Česká republika
07.12.2023	45 079	Pneuservis - práce	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
07.12.2023	45 079	Úschova zim/let pneumatik	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
07.12.2023	45 079	Senzor tlaku pneumatiky	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
01.02.2024	58 386	servisní prohl.výměnou oleje	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Servisní prohlídka 60 000 km	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Drobný materiál	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Různý servis	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Motorový olej	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Olejový filtr	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Přední brzdový kotouč	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Přední brzdové destičky	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Aretační šroub	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Jiné těsnění	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Filtr topení (kabinový)	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Svíčka zapalování	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
01.02.2024	58 386	Stírátko předního stěrače	14 006,83 Kč		68 Auto-Moto s.r.o.
07.05.2024	61 492	Pneuservis - práce		2 692,40 Kč	Euromaster Česká republika
07.05.2024	61 492	Úschova zim/let pneumatik		2 692,40 Kč	Euromaster Česká republika
07.05.2024	61 492	Senzor tlaku pneumatiky		2 692,40 Kč	Euromaster Česká republika
07.05.2024	61 492	Pneuservis - práce	42,00 Kč		Euromaster Česká republika
07.05.2024	61 492	Úschova zim/let pneumatik	42,00 Kč		Euromaster Česká republika
07.05.2024	61 492	Senzor tlaku pneumatiky	42,00 Kč		Euromaster Česká republika