

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AI7031
Značka/typ: Skoda Octavia Com 1.6TDI 85 Ambition

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 30.09.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2020 | 100 | 1 Pneumatika | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2020 | 100 | Disk | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 30.09.2020 | 100 | Přezutí pneumatik na zimní | | 20 616,00 Kč | Goodyear Czech s.r.o. |
| 31.12.2020 | 10 522 | Přezutí pneumatik na zimní | | 413,22 Kč | TUKAS A.S. |
| 21.01.2021 | 1 000 | Disk | | -7 360,00 Kč | ARVAL CZ, S.R.O. |
| 03.05.2021 | 17 158 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 600,80 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 03.05.2021 | 17 158 | Přezutí pneumatik na letní | | 1 600,80 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 03.09.2021 | 30 336 | servisní prohl.výménou oleje | 3 380,90 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 03.09.2021 | 30 336 | Drobný materiál | 3 380,90 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 03.09.2021 | 30 336 | Motorový olej | 3 380,90 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 03.09.2021 | 30 336 | Olejeový filtr | 3 380,90 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 03.09.2021 | 30 336 | Šroub | 3 380,90 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 01.11.2021 | 36 693 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 556,80 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 01.11.2021 | 36 693 | výměna pneumatik | | 1 556,80 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 14.01.2022 | 36 652 | Drobný materiál | 838,53 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 14.01.2022 | 36 652 | Stíratko předního stěrače | 838,53 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Servisní prohlídka 60 000 km | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Motorový olej | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Olejeový filtr | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Přední brzdové destičky | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Čistič klimatizace | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Filtr topení (kabinový) | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 15.06.2022 | 60 230 | Šroub | 7 862,50 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 03.05.2022 | 55 137 | Pneuservis - práce | | 1 979,29 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 03.05.2022 | 55 137 | Oprava pneumatiky | | 1 979,29 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 03.05.2022 | 55 137 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 979,29 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 15.07.2022 | 62 130 | Podtlakové vedení/hadice | 722,63 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 07.11.2022 | 77 263 | Pneuservis - práce | | 2 211,85 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 07.11.2022 | 77 263 | Oprava pneumatiky | | 2 211,85 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 07.11.2022 | 77 263 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 211,85 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | servisní prohl.výménou oleje | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Přídavné práce k serv. prohl. | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Drobný materiál | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Motorový olej | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Olejeový filtr | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Kapalina do ošťikovačů REI | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Zadní brzdové destičky | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Naftový filtr | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Šroub | 165,00 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | servisní prohl.výménou oleje | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Přídavné práce k serv. prohl. | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Drobný materiál | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Motorový olej | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Olejeový filtr | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Kapalina do ošťikovačů REI | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Zadní brzdové destičky | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Naftový filtr | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 09.03.2023 | 89 697 | Šroub | 7 912,60 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 829,44 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | výměna pneumatik | | 1 829,44 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 829,44 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | Úschova zim/let pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | výměna pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.04.2023 | 95 086 | Senzor tlaku pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | Oprava pneumatiky | | 531,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | výměna pneumatik | | 531,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | Senzor tlaku pneumatiky | | 531,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | Oprava pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | výměna pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 11.08.2023 | 108 005 | Senzor tlaku pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | 1 Pneumatika | | 10 310,96 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | 1 Pneumatika | | 10 310,96 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Úschova zim/let pneumatik | | 10 310,96 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Senzor tlaku pneumatiky | | 10 310,96 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Přezutí pneumatik na zimní | | 10 310,96 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | 1 Pneumatika | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | 1 Pneumatika | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Úschova zim/let pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Senzor tlaku pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 26.10.2023 | 117 334 | Přezutí pneumatik na zimní | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | servisní prohl.výménou oleje | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Přídavné práce k serv. prohl. | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Drobný materiál | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Motorový olej | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Olejeový filtr | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Přední brzdový kotouč | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Přední brzdové destičky | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Brzdová kapalina | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Čistič klimatizace | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Vzduchový filtr | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Filtr topení (kabinový) | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 02.11.2023 | 117 736 | Šroub | 15 544,06 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 08.12.2023 | 120 997 | Oprava pneumatiky | | 531,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 08.12.2023 | 120 997 | Přezutí pneumatik na letní | | 531,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 25.01.2024 | 124 790 | Žárovka do světlometu | 388,56 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 714,16 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | výměna pneumatik | | 1 714,16 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 714,16 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | Úschova zim/let pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | výměna pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 19.04.2024 | 131 826 | Senzor tlaku pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | Oprava pneumatiky | | 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | výměna pneumatik | | 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | Senzor tlaku pneumatiky | | 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | Oprava pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | výměna pneumatik | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 28.05.2024 | 135 527 | Senzor tlaku pneumatiky | 45,00 Kč | | Storex FST, spol. s r.o. |
| 13.08.2024 | 143 437 | STK Technická kontrola | 3 324,99 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 13.08.2024 | 143 437 | Zprošředkování STK | 3 324,99 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 13.08.2024 | 143 437 | Příprava na STK (mimo servis | 3 324,99 Kč | | OKIM spol. s r.o. |
| 13.08.2024 | 143 437 | Emisní prohlídka | 3 324,99 Kč | | OKIM spol. s r.o. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE
ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz
Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998