

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 6AV5933
Značka/typ: Skoda Karoq 1.6TDI 85 Style AT

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13.04.2018 | 100 | 1 Pneumatika | | 25 652,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 13.04.2018 | 100 | 1 Pneumatika | | 25 652,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 13.04.2018 | 100 | 1 Pneumatika | | 25 652,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 13.04.2018 | 100 | 1 Pneumatika | | 25 652,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2018 | 11 513 | Uskladnění pneu mimo Prahu | | 1 764,90 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 18.10.2018 | 11 513 | Pneuservis - práce | | 1 764,90 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 18.10.2018 | 11 513 | TPMS senzor - CH | | 1 764,90 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 30.04.2019 | 25 124 | Uskladnění pneu mimo Prahu | | 1 874,82 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 30.04.2019 | 25 124 | Pneuservis - práce | | 1 874,82 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 30.04.2019 | 25 124 | TPMS senzor - CH | | 1 874,82 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 10.07.2019 | 27 696 | Pneuservis - práce | | 389,26 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 10.07.2019 | 27 696 | Oprava pneumatiky | | 389,26 Kč | CONTITRADE SERVICES S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Servis výměny oleje | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Drobný materiál | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Různý servis | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Motorový olej | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Olejový filtr | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 12.07.2019 | 30 527 | Stírátko předního stěrače | 4 609,89 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 09.11.2019 | 36 795 | Uskladnění pneu mimo Prahu | | 1 819,18 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2019 | 36 795 | Pneuservis - práce | | 1 819,18 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.11.2019 | 36 795 | TPMS senzor - CH | | 1 819,18 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.04.2020 | 49 963 | Úschova zim/let pneumatik | 22,31 Kč | 2 065,36 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.04.2020 | 49 963 | výměna pneumatik | 22,31 Kč | 2 065,36 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.04.2020 | 49 963 | Senzor tlaku pneumatiky | 22,31 Kč | 2 065,36 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 15.10.2020 | 57 358 | Úschova zim/let pneumatik | 22,31 Kč | 1 926,16 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 15.10.2020 | 57 358 | Senzor tlaku pneumatiky | 22,31 Kč | 1 926,16 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 15.10.2020 | 57 358 | Přezutí pneumatik na zimní | 22,31 Kč | 1 926,16 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Servisní prohlídka 60 000 km | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Drobný materiál | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Motorový olej | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Olejový filtr | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Kapalina do ostříkovačů REI | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Brzdová kapalina | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Filtr topení (kabinový) | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Stírátko předního stěrače | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Stírátko zadního stěrače | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Šroub | 82,00 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Servisní prohlídka 60 000 km | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Drobný materiál | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Motorový olej | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Olejový filtr | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Kapalina do ostříkovačů REI | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Brzdová kapalina | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Filtr topení (kabinový) | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Stírátko předního stěrače | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Stírátko zadního stěrače | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 21.01.2021 | 59 830 | Šroub | 6 279,44 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 048,20 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 048,20 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Přezutí pneumatik na letní | | 2 048,20 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Naskladnění kompletu | | 2 048,20 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Úschova zim/let pneumatik | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Senzor tlaku pneumatiky | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Přezutí pneumatik na letní | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 26.04.2021 | 63 093 | Naskladnění kompletu | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.06.2021 | 65 162 | Oprava pneumatiky | | 421,49 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 09.06.2021 | 65 162 | výměna pneumatik | | 421,49 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 958,92 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | výměna pneumatik | | 1 958,92 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Senzor tlaku pneumatiky | | 1 958,92 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Naskladnění kompletu | | 1 958,92 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Úschova zim/let pneumatik | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | výměna pneumatik | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Senzor tlaku pneumatiky | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.10.2021 | 70 188 | Naskladnění kompletu | 22,31 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 28.01.2022 | 74 236 | Inspekční servis bez oleje | 1 624,35 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 28.01.2022 | 74 236 | Drobný materiál | 1 624,35 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 28.01.2022 | 74 236 | Stírátko předního stěrače | 1 624,35 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 28.01.2022 | 74 236 | Stírátko zadního stěrače | 1 624,35 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 05.04.2022 | 77 280 | STK Technická kontrola | 3 241,30 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 05.04.2022 | 77 280 | Příprava na STK (mimo servis | 3 241,30 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 05.04.2022 | 77 280 | Emisní prohlídka | 3 241,30 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Pneuservis - práce | | 2 298,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 298,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 298,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Naskladnění kompletu | | 2 298,00 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Pneuservis - práce | 23,40 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Úschova zim/let pneumatik | 23,40 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Senzor tlaku pneumatiky | 23,40 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 06.04.2022 | 77 355 | Naskladnění kompletu | 23,40 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Pneuservis - práce | | 2 537,40 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 537,40 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Senzor tlaku pneumatiky | | 2 537,40 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Naskladnění kompletu | | 2 537,40 Kč | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Pneuservis - práce | 25,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Úschova zim/let pneumatik | 25,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Senzor tlaku pneumatiky | 25,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 24.10.2022 | 84 085 | Naskladnění kompletu | 25,00 Kč | | ContiTrade Services s.r.o. |
| 18.01.2023 | 85 602 | Diagnostika | 17 152,53 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 18.01.2023 | 85 602 | Drobný materiál | 17 152,53 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 18.01.2023 | 85 602 | Přední světlomet | 17 152,53 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 18.01.2023 | 85 602 | Přední světlomet | 17 152,53 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | servisní prohl.výměnou oleje | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Přídavné práce k serv. prohl. | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Drobný materiál | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Motorový olej | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Olejový filtr | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Brzdová kapalina | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Naftový filtr | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Vzduchový filtr | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Filtr topení (kabinový) | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Akumulátor | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |
| 19.01.2023 | 85 602 | Stírátko předního stěrače | 11 543,94 Kč | | AUTO IN S.R.O. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE

ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz

Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998

| | | | | |
|------------|---------|------------------------------|--------------|----------------|
| 23.01.2024 | 101 850 | Inspekční servis bez oleje | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Čistění brzdového systému | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Zkušební jízda | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Drobný materiál | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Přední brzdový kotouč | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Zadní brzdový kotouč | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Přední brzdové destičky | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Zadní brzdové destičky | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Stírátko předního stěrače | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 23.01.2024 | 101 850 | Stírátko zadního stěrače | 18 124,54 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 04.04.2024 | 105 258 | STK Technická kontrola | 3 750,00 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 04.04.2024 | 105 258 | Zprostředkování STK | 3 750,00 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 04.04.2024 | 105 258 | Příprava na STK (mimo servis | 3 750,00 Kč | AUTO IN S.R.O. |
| 04.04.2024 | 105 258 | Emisní prohlídka | 3 750,00 Kč | AUTO IN S.R.O. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE
ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz
Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998