

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AE1627
Značka/typ: Hyundai i30 kombi 1.6CRDi 136 All I.LAT

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 12.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 14 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 12.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 14 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 12.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 14 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 12.09.2020 | 1 | 1 Pneumatika | | 14 640,00 Kč | Storex FST, spol. s r.o. |
| 30.11.2020 | 13 242 | EM - Úschova pneu (od 16) | | 1 100,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 30.11.2020 | 13 242 | Pneuservis - práce ST3 | | 1 100,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.03.2021 | 30 135 | Servisní prohlídka 30 000 km | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Drobný materiál | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Různý servis | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Motorový olej | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Olejový filtr | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Brzdová kapalina | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Jiné těsnění | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.03.2021 | 30 135 | Filtr topení (kabinový) | 5 517,43 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 08.07.2021 | 38 910 | EM - Úschova pneu (od 16) | | 1 802,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.07.2021 | 38 910 | Pneuservis - práce ST3 | | 1 802,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 08.07.2021 | 38 910 | TPMS senzor - CH | | 1 802,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 23.08.2021 | 55 895 | Servisní prohlídka 60 000 km | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Drobný materiál | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Motorový olej | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Olejový filtr | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Brzdová kapalina | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Jiné těsnění | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 23.08.2021 | 55 895 | Filtr topení (kabinový) | 5 307,42 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 30.11.2021 | 80 226 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 008,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 30.11.2021 | 80 226 | Přezutí pneumatik na zimní | | 2 008,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 07.03.2022 | 86 941 | Servisní prohlídka 60 000 km | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Drobný materiál | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Motorový olej | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Olejový filtr | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Přední brzdový kotouč | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Přední brzdové destičky | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Brzdová kapalina | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Chladicí kapalina | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Vzduchový filtr | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Jiné těsnění | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Filtr topení (kabinový) | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 07.03.2022 | 86 941 | Stírátko předního stěrače | 15 837,23 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 25.05.2022 | 96 095 | Pneuservis - práce | | 2 008,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 25.05.2022 | 96 095 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 008,60 Kč | Euromaster Česká republika |
| 25.05.2022 | 96 095 | Pneuservis - práce | 5 486,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 25.05.2022 | 96 095 | Úschova zim/let pneumatik | 5 486,00 Kč | | Euromaster Česká republika |
| 17.10.2022 | 119 645 | Přídavné práce k serv. prohl. | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Servisní prohlídka 60 000 km | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Drobný materiál | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Motorový olej | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Olejový filtr | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Brzdová kapalina | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Naftový filtr | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Vzduchový filtr | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Jiné těsnění | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 17.10.2022 | 119 645 | Filtr topení (kabinový) | 8 490,09 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 14.12.2022 | 122 477 | Pneuservis - práce | | 2 300,56 Kč | Euromaster Česká republika |
| 01.09.2022 | 112 753 | 1 Pneumatika | | 5 880,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 01.09.2022 | 112 753 | 1 Pneumatika | | 5 880,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 01.09.2022 | 112 753 | Pneuservis - práce | | 5 880,00 Kč | Euromaster Česká republika |
| 02.12.2022 | 121 000 | Diagnostika (zjištění závady) | 960,00 Kč | | Autocentrum BUPL s.r.o. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Drobný materiál | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Různý servis | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Motorový olej | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Těsnění klikové hřídele | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Řemen rozvodů | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Pohon olejového čerpadla | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Jiné těsnění | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Řemen pohonu | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 13.03.2023 | 134 420 | Podtlaková pumpa/vývěva | 22 878,44 Kč | | RUPEXIM S.R.O. |
| 30.05.2023 | 142 812 | Pneuservis - práce | | 2 246,08 Kč | Euromaster Česká republika |
| 30.05.2023 | 142 812 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 246,08 Kč | Euromaster Česká republika |
| 27.06.2023 | 153 824 | Přídavné práce k serv. prohl. | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Servisní prohlídka 30 000 km | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Drobný materiál | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Motorový olej | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Olejový filtr | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Přední brzdové destičky | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Zadní brzdové destičky | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Brzdová kapalina | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Jiné těsnění | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Filtr topení (kabinový) | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 27.06.2023 | 153 824 | Spínač | 15 163,68 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 14.12.2023 | 159 249 | 1 Pneumatika | | 8 568,16 Kč | Euromaster Česká republika |
| 14.12.2023 | 159 249 | 1 Pneumatika | | 8 568,16 Kč | Euromaster Česká republika |
| 14.12.2023 | 159 249 | Pneuservis - práce | | 8 568,16 Kč | Euromaster Česká republika |
| 14.12.2023 | 159 249 | Úschova zim/let pneumatik | | 8 568,16 Kč | Euromaster Česká republika |
| 27.03.2024 | 166 479 | Pneuservis - práce | | 676,67 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 27.03.2024 | 166 479 | Oprava pneumatiky | | 676,67 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 23.04.2024 | 167 392 | Pneuservis - práce | | 2 496,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 23.04.2024 | 167 392 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 496,80 Kč | Euromaster Česká republika |
| 04.06.2024 | 171 075 | Diagnostika (zjištění závady) | 3 461,08 Kč | | SERVICE CENTER s.r.o. |
| 04.06.2024 | 171 075 | Drobný materiál | 3 461,08 Kč | | SERVICE CENTER s.r.o. |
| 04.06.2024 | 171 075 | Naftový filtr | 3 461,08 Kč | | SERVICE CENTER s.r.o. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Přídavné práce k serv. prohl. | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Servisní prohlídka 60 000 km | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | STK Technická kontrola | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Příprava na STK (mimo servis | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Drobný materiál | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Test tlumičů | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Motorový olej | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Olejový filtr | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Brzdová kapalina | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Vzduchový filtr | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Jiné těsnění | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Filtr topení (kabinový) | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Emisní prohlídka | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |
| 13.06.2024 | 171 879 | Žárovka brzdového světla | 10 628,87 Kč | | AUTO PALACE BUTOVICE S.R.O. |

ELEMENT - ARVAL GLOBAL ALLIANCE
ARVAL CZ s.r.o. - Milevská 2095/5 - 140 00 Praha 4 - tel: +420 261 109 111 - arval.cz - info@arval.cz
Komerční banka, a.s. - Václavské náměstí 796/42 - Praha 1 - 110 00 - č.ú: 35-8424430297/0100 - IBAN: CZ9801000000358424430297 - Swift: KOMBCZPP
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 89886. IČ: 26726998 - DIČ: CZ26726998