

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AJ9815
Značka/typ: Hyundai i30 kom.1.5T-GDI N Line 5d

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
14.03.2023	14 824	Přídavné práce k serv. prohl.	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
14.03.2023	14 824	Servisní prohlídka 15000 km	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
14.03.2023	14 824	Drobný materiál	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
14.03.2023	14 824	Motorový olej	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
14.03.2023	14 824	Olejový filtr	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
14.03.2023	14 824	Jiné těsnění	3 917,82 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Přídavné práce k serv. prohl.	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Servisní prohlídka 30 000 km	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Drobný materiál	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Motorový olej	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Olejový filtr	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Seřízení sbíhavosti kol	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Brzdová kapalina	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	kontrola klimatizace	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Čistič klimatizace	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Jiné těsnění	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
19.09.2023	29 506	Filtr topení (kabinový)	7 246,53 Kč		AUTO KOUT CENTRUM,
12.09.2024	39 755	Servisní prohlídka 30 000 km	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Drobný materiál	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Motorový olej	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Olejový filtr	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Brzdová kapalina	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Jiné těsnění	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.
12.09.2024	39 755	Filtr topení (kabinový)	4 864,49 Kč		Hyundai AUTO IN s.r.o.