

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AS0953
Značka/typ: Skoda Kamiq 1.0 TSI 81 Style AT

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
26.07.2022	25 049	Servis výměny oleje	3 144,89 Kč		OKIM spol. s r.o.
26.07.2022	25 049	Drobný materiál	3 144,89 Kč		OKIM spol. s r.o.
26.07.2022	25 049	Motorový olej	3 144,89 Kč		OKIM spol. s r.o.
26.07.2022	25 049	Olejový filtr	3 144,89 Kč		OKIM spol. s r.o.
26.07.2022	25 049	Jiné těsnění	3 144,89 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Inspekční servis bez oleje	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Drobný materiál	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Chladicí kapalina	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Stírátko předního stěrače	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Kanál pro odtok vody	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
28.11.2022	30 648	Baterie v klíči	1 930,35 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Servis výměny oleje	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Drobný materiál	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Různý servis	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Motorový olej	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Olejový filtr	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Přední brzdový kotouč	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Zadní brzdový kotouč	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Přední brzdové destičky	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Zadní brzdové destičky	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Aretační šroub	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Jiné těsnění	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.
09.02.2024	48 843	Filtr topení (kabinový)	18 279,88 Kč		OKIM spol. s r.o.