

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 2TF6803
Značka/typ: Hyundai Tuc.1.6 CRDi 85 Freedom

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
01.09.2022	10	1 Pneumatika		19 952,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
01.09.2022	10	1 Pneumatika		19 952,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
01.09.2022	10	1 Pneumatika		19 952,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
01.09.2022	10	1 Pneumatika		19 952,00 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
12.12.2022	5 561	Pneuservis - práce		1 611,08 Kč	Euromaster Česká republika
12.12.2022	5 561	Úschova zim/let pneumatik		1 611,08 Kč	Euromaster Česká republika
12.12.2022	5 561	Senzor tlaku pneumatiky		1 611,08 Kč	Euromaster Česká republika
12.12.2022	5 561	Pneuservis - práce	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
12.12.2022	5 561	Úschova zim/let pneumatik	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
12.12.2022	5 561	Senzor tlaku pneumatiky	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Pneuservis - práce		2 261,32 Kč	Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Úschova zim/let pneumatik		2 261,32 Kč	Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Senzor tlaku pneumatiky		2 261,32 Kč	Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Pneuservis - práce	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Úschova zim/let pneumatik	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
10.05.2023	20 651	Senzor tlaku pneumatiky	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
31.07.2023	28 073	Servisní prohlídka 30 000 km	5 914,05 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
31.07.2023	28 073	Motorový olej	5 914,05 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
31.07.2023	28 073	Olejový filtr	5 914,05 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
31.07.2023	28 073	Brzdová kapalina	5 914,05 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
31.07.2023	28 073	Filtr topení (kabinový)	5 914,05 Kč		RELY SERVIS S.R.O.
27.11.2023	33 428	Pneuservis - práce		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
27.11.2023	33 428	Úschova zim/let pneumatik		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
27.11.2023	33 428	Senzor tlaku pneumatiky		2 241,00 Kč	Euromaster Česká republika
27.11.2023	33 428	Pneuservis - práce	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
27.11.2023	33 428	Úschova zim/let pneumatik	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
27.11.2023	33 428	Senzor tlaku pneumatiky	24,00 Kč		Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Pneuservis - práce		2 757,60 Kč	Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Úschova zim/let pneumatik		2 757,60 Kč	Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Senzor tlaku pneumatiky		2 757,60 Kč	Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Pneuservis - práce	42,00 Kč		Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Úschova zim/let pneumatik	42,00 Kč		Euromaster Česká republika
16.04.2024	44 191	Senzor tlaku pneumatiky	42,00 Kč		Euromaster Česká republika
16.05.2024	46 066	servisní prohl.výměnou oleje	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Mechanická práce	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Motorový olej	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Olejový filtr	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Oprava pneumatiky	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Brzdová kapalina	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Čistič klimatizace	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Naftový filtr	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Vzduchový filtr	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.
16.05.2024	46 066	Filtr topení (kabinový)	10 773,21 Kč		Hyundai AUTOBOND GROUP s.r.o.