

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AU7718
Značka/typ: Volkswagen Tra.2.0TDI 110 4d

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 02.06.2020 | 20 215 | Mechanická práce | | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.06.2020 | 20 215 | Čerpadlo vstřikování | | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.06.2020 | 20 215 | Naftový filtr | | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.08.2020 | 23 884 | Servis výměny oleje | 5 568,80 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.08.2020 | 23 884 | Drobný materiál | 5 568,80 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.08.2020 | 23 884 | Motorový olej | 5 568,80 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.08.2020 | 23 884 | Olejový filtr | 5 568,80 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 11.08.2020 | 23 884 | Šroub | 5 568,80 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Servis výměny oleje | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Náhradní vozidlo | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Drobný materiál | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Motorový olej | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Olejový filtr | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Žárovka do světlometu | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 17.06.2021 | 48 444 | Šroub | 5 542,50 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 07.09.2021 | 54 825 | Inspekční servis bez oleje | 1 889,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 07.09.2021 | 54 825 | Filtr topení (kabinový) | 1 889,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 13.05.2022 | 72 420 | Servis výměny oleje | 4 955,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 13.05.2022 | 72 420 | Náhradní vozidlo | 4 955,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 13.05.2022 | 72 420 | Motorový olej | 4 955,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 13.05.2022 | 72 420 | Olejový filtr | 4 955,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 13.05.2022 | 72 420 | Šroub | 4 955,70 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Inspekční servis bez oleje | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Přídavné práce k serv. prohl. | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Zadní brzdový kotouč | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Zadní brzdové destičky | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Brzdová kapalina | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 24.10.2022 | 81 708 | Šroub | 11 030,60 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 08.09.2023 | 98 602 | STK Technická kontrola | 3 845,90 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 08.09.2023 | 98 602 | Zproštění STK | 3 845,90 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 08.09.2023 | 98 602 | Příprava na STK (mimo servis | 3 845,90 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 08.09.2023 | 98 602 | Emisní prohlídka | 3 845,90 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | servisní prohl.výměnou oleje | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | Drobný materiál | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | Motorový olej | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | Olejový filtr | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | Filtr topení (kabinový) | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |
| 02.10.2023 | 99 302 | Šroub | 7 373,40 Kč | | PORSCHE INTER AUTO CZ SPOL. |