

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AD7186  
Značka/typ: Skoda Oct.Combi 1.5TSI 110 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
30.10.2020	5 752	Úschova zim/let pneumatik		1 340,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
30.10.2020	5 752	výměna pneumatik		1 340,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.10.2020	100	1 Pneumatika		21 496,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.10.2020	100	1 Pneumatika		21 496,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.10.2020	100	1 Pneumatika		21 496,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.10.2020	100	1 Pneumatika		21 496,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2021	10 573	Úschova zim/let pneumatik		2 227,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2021	10 573	výměna pneumatik		2 227,44 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	23 102	Úschova zim/let pneumatik		2 581,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	23 102	výměna pneumatik		2 581,24 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	31 002	Úschova zim/let pneumatik		2 733,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	31 002	výměna pneumatik		2 733,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
09.05.2022	31 459	servisní prohl.výměnou oleje	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Drobný materiál	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Motorový olej	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Olejový filtr	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Brzdová kapalina	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Chladicí kapalina	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Jiné těsnění	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
09.05.2022	31 459	Filtr topení (kabinový)	5 735,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
06.10.2022	56 360	Oprava pneumatiky		205,79 Kč	Storex FST, spol. s r.o.
01.11.2022	32 893	Úschova zim/let pneumatik		3 532,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2022	32 893	výměna pneumatik		3 532,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.03.2023	60 863	servisní prohl.výměnou oleje	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Drobný materiál	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Motorový olej	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Olejový filtr	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Kapalina do ostříkovačů REI	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Chladicí kapalina	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Jiné těsnění	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Svíčka zapalování	213,80 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	servisní prohl.výměnou oleje	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Drobný materiál	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Motorový olej	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Olejový filtr	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Kapalina do ostříkovačů REI	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Chladicí kapalina	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Jiné těsnění	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
22.03.2023	60 863	Svíčka zapalování	6 623,00 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
11.04.2023	32 894	Úschova zim/let pneumatik		3 213,12 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
11.04.2023	32 894	výměna pneumatik		3 213,12 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.10.2023	38 532	Úschova zim/let pneumatik		3 613,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.10.2023	38 532	výměna pneumatik		3 613,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
23.02.2024	88 847	servisní prohl.výměnou oleje	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Drobný materiál	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Motorový olej	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Olejový filtr	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Přední brzdové destičky	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Zadní brzdové destičky	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Brzdová kapalina	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Vzduchový filtr	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Jiné těsnění	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Filtr topení (kabinový)	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.02.2024	88 847	Baterie v klíči	13 714,50 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.04.2024	95 486	STK Technická kontrola	1 746,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.04.2024	95 486	Zprošťedkování STK	1 746,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
23.04.2024	95 486	Emisní prohlídka	1 746,70 Kč		Gerhard Horejssek a spol.,
01.06.2024	95 503	Úschova zim/let pneumatik		4 615,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.06.2024	95 503	výměna pneumatik		4 615,04 Kč	Goodyear Czech s.r.o.