

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AZ1037
Značka/typ: Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 75 4d

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
19.12.2019	100	Přezutí pneumatik na zimní		1 847,93 Kč	AUTO I.S.R. A.S.
10.12.2019	300	1 Pneumatika		5 192,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
10.12.2019	300	1 Pneumatika		5 192,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
10.12.2019	300	1 Pneumatika		5 192,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
10.12.2019	300	1 Pneumatika		5 192,00 Kč	ContiTrade Services s.r.o.
05.11.2020	16 606	Zkušební jízda	1 023,80 Kč		Direct auto Brno, s.r.o.
05.11.2020	16 606	Kontrola zavěšení kol a náprav	1 023,80 Kč		Direct auto Brno, s.r.o.
05.11.2020	16 606	Diskové kolo demontáž	1 023,80 Kč		Direct auto Brno, s.r.o.
09.11.2020	16 818	Různý servis			Direct auto Brno, s.r.o.
08.12.2020	18 200	Úschova zim/let pneumatik		0,01 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
06.01.2021	20 243	poškození od hlodavce REI	1 388,00 Kč		Direct auto Brno, s.r.o.
11.02.2021	22 323	Diagnostika (zjištění závady)	1 948,20 Kč		Direct auto Brno, s.r.o.
13.05.2021	28 165	Úschova zim/let pneumatik		2 004,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
13.05.2021	28 165	Přezutí pneumatik na letní		2 004,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.08.2021	37 523	servisní prohl.výménou oleje	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Drobný materiál	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Motorový olej	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Olejový filtr	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Čistič klimatizace	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Filtr topení (kabinový)	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Stírátko předního stěrače	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
18.08.2021	37 523	Šroub	3 924,73 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
01.11.2021	43 754	Úschova zim/let pneumatik		2 097,60 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.11.2021	43 754	výměna pneumatik		2 097,60 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2021	45 995	Výměna a uskl. kol		1 083,90 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2021	45 995	Přezutí pneumatik na zimní		1 083,90 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.11.2021	45 995	Neopravitelný defekt		1 083,90 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
23.03.2022	52 452	Zkušební jízda	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Drobný materiál	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Servis po 2 letech	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Zadní brzdový kotouč	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Zadní brzdové destičky	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Brzdová kapalina	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
23.03.2022	52 452	Vzduchový filtr	4 809,25 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
25.04.2022	55 255	Úschova zim/let pneumatik		2 635,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
25.04.2022	55 255	Přezutí pneumatik na letní		2 635,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
15.08.2022	66 693	servisní prohl.výménou oleje	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Drobný materiál	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Motorový olej	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Olejový filtr	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Čistič klimatizace	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Filtr topení (kabinový)	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
15.08.2022	66 693	Šroub	3 520,85 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
30.08.2022	67 754	Oprava pneumatiky		537,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
30.08.2022	67 754	výměna pneumatik		537,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.11.2022	74 852	výměna pneumatik		1 540,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.11.2022	74 852	Úschova zim/let pneumatik		1 640,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.05.2023	83 814	1 Pneumatika		10 164,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.05.2023	83 814	1 Pneumatika		10 164,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.05.2023	83 814	1 Pneumatika		10 164,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.05.2023	83 814	Výměna a uskl. kol		10 164,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
16.05.2023	83 814	Přezutí pneumatik na letní		10 164,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.08.2023	86 688	Servis výměny oleje	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Mechanická práce	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Zkušební jízda	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Drobný materiál	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Motorový olej	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Olejový filtr	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Silentblok ramene	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Tyčka stabilizátoru L/P	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Seřízení sblíhavosti kol	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Přední brzdový kotouč	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Přední brzdové destičky	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Napínač řemene příslušenství	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Naftový filtr	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Řemen pohonu	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	řemenice alternátoru	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
08.08.2023	86 688	Šroub	19 369,20 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
21.11.2023	93 074	1 Pneumatika		6 178,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.11.2023	93 074	1 Pneumatika		6 178,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.11.2023	93 074	Výměna a uskl. kol		6 178,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.11.2023	93 074	Úschova zim/let pneumatik		6 178,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
21.11.2023	93 074	Přezutí pneumatik na zimní		6 178,28 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
22.11.2023	93 121	STK Technická kontrola	2 560,00 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
22.11.2023	93 121	Zprostředkování STK	2 560,00 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
22.11.2023	93 121	Emisní prohlídka	2 560,00 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Diagnostika (zjištění závady)	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Zkušební jízda	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Drobný materiál	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	poškození od hlodavce REI	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Akumulátor	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Podtlakové vedení/hadice	939,80 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Diagnostika (zjištění závady)	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Zkušební jízda	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Drobný materiál	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	poškození od hlodavce REI	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Akumulátor	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
12.01.2024	94 316	Podtlakové vedení/hadice	5 530,05 Kč		KPK autoopravna, s.r.o.
01.06.2024	97 889	Úschova zim/let pneumatik		2 360,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.06.2024	97 889	Přezutí pneumatik na letní		2 360,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
31.05.2024	97 889	Úschova zim/let pneumatik		1 781,76 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.07.2024	98 747	Diagnostika (zjištění závady)	5 563,63 Kč		Assistcar, s.r.o.
02.07.2024	98 747	Zkušební jízda	5 563,63 Kč		Assistcar, s.r.o.
02.07.2024	98 747	Drobný materiál	5 563,63 Kč		Assistcar, s.r.o.
02.07.2024	98 747	Různý servis	5 563,63 Kč		Assistcar, s.r.o.
02.07.2024	98 747	Stírátko předního stěrače	5 563,63 Kč		Assistcar, s.r.o.