

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 7AB0847
Značka/typ: Skoda Octavia 2.0TDI135 Style DSG4x4

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
27.08.2018	100	Telematika - GPS	570,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
17.07.2018	100	dobropis	-570,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
02.10.2019	29 652	Servis výměny oleje	3 273,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
02.10.2019	29 652	Drobný materiál	3 273,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
02.10.2019	29 652	Motorový olej	3 273,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
02.10.2019	29 652		3 273,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Olejový filtr			ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Servisní prohlídka 60 000 km	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Drobný materiál	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Motorový olej	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Olejový filtr	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Kapalina do ostřikovačů REI	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Filtr převodového oleje	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Převodový olej	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Filtr topení (kabinový)	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Šroub	100,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Servisní prohlídka 60 000 km	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Drobný materiál	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Motorový olej	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Olejový filtr	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Kapalina do ostřikovačů REI	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Filtr převodového oleje	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Převodový olej	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Filtr topení (kabinový)	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
05.02.2021	59 165	Šroub	10 257,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
01.02.2022	84 712	Inspekční servis bez oleje	608,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
01.02.2022	84 712	Diagnostika	608,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Servis výměny oleje	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Drobný materiál	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Motorový olej	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Olejový filtr	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Oil Differenciálu /Haldex/	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Brzdová kapalina	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Naftový filtr	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.03.2022	89 589	Šroub	6 811,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
17.10.2022	105 774	Diagnostika (zjištění závady)	3 054,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
17.10.2022	105 774	Drobný materiál	3 054,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
17.10.2022	105 774	Žhavicí svíčka	3 054,40 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
31.01.2023	113 796	Inspekční servis bez oleje	2 694,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
31.01.2023	113 796	Přídavné práce k serv. prohl.	2 694,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
31.01.2023	113 796	Drobný materiál	2 694,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
31.01.2023	113 796	Vzduchový filtr	2 694,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
31.01.2023	113 796	Filtr topení (kabinový)	2 694,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Servis výměny oleje	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Drobný materiál	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Motorový olej	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Olejový filtr	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Filtr převodového oleje	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Převodový olej	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
03.04.2023	119 853	Šroub	9 686,20 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
04.12.2023	139 797	Drobný materiál	6 781,10 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
04.12.2023	139 797	Akumulátor	6 781,10 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
04.12.2023	139 797	Stírátko předního stěrače	6 781,10 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Inspekční servis bez oleje	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Čistění brzdového systému	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Drobný materiál	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Motorový olej	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Zadní brzdový kotouč	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Zadní brzdové destičky	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Aretační šroub	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Brzdová kapalina	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
29.01.2024	144 232	Baterie v klíči	9 744,90 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
22.04.2024	149 475	Servis výměny oleje	3 159,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
22.04.2024	149 475	Drobný materiál	3 159,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
22.04.2024	149 475	Motorový olej	3 159,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
22.04.2024	149 475	Olejový filtr	3 159,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
22.04.2024	149 475	Šroub	3 159,00 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.06.2024	153 762	STK Technická kontrola	3 898,80 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.06.2024	153 762	Zprostředkování STK	3 898,80 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.06.2024	153 762	Příprava na STK (mimo servis	3 898,80 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.06.2024	153 762	Mechanická práce	3 898,80 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.
21.06.2024	153 762	Emisní prohlídka	3 898,80 Kč		ARAVER CZ, S.R.O.