

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AF4331
Značka/typ: Skoda Octavia Com 1.6TDI 85 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
23.07.2020	100	Mechanická práce	1 409,00 Kč		Direct auto Modřany, s.r.o.
16.11.2020	4 376	Pneuservis - práce Eur6		432,00 Kč	Euromaster Česká republika
08.10.2020	100	1 Pneumatika		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.10.2020	100	1 Pneumatika		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.10.2020	100	1 Pneumatika		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.10.2020	100	1 Pneumatika		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.10.2020	100	Disk		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.10.2020	100	Přezutí pneumatik na zimní		13 036,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
28.04.2021	14 000	EM - Úschova pneu (od 16)		1 200,00 Kč	Euromaster Česká republika
28.04.2021	14 000	Pneuservis - práce Eur7		1 200,00 Kč	Euromaster Česká republika
28.06.2021	16 000	Úschova zim/let pneumatik - EM		497,00 Kč	Euromaster Česká republika
28.06.2021	16 000	Pneuservis - práce Eur3		497,00 Kč	Euromaster Česká republika
19.10.2021	25 357	Úschova zim/let pneumatik		1 545,00 Kč	Euromaster Česká republika
19.10.2021	25 357	Přezutí pneumatik na zimní		1 545,00 Kč	Euromaster Česká republika
17.12.2021	30 964	servisní prohl.výměnou oleje	2 988,51 Kč		AUTOSTYL A.S.
17.12.2021	30 964	Drobný materiál	2 988,51 Kč		AUTOSTYL A.S.
17.12.2021	30 964	Motorový olej	2 988,51 Kč		AUTOSTYL A.S.
17.12.2021	30 964	Olejový filtr	2 988,51 Kč		AUTOSTYL A.S.
17.12.2021	30 964	Šroub	2 988,51 Kč		AUTOSTYL A.S.
17.05.2022	35 744	Pneuservis - práce		1 370,00 Kč	Euromaster Česká republika
17.05.2022	35 744	Úschova zim/let pneumatik		1 370,00 Kč	Euromaster Česká republika
14.06.2022	37 747	Pneuservis - práce		564,00 Kč	Euromaster Česká republika
14.06.2022	37 747	Neopravitelný defekt		564,00 Kč	Euromaster Česká republika
20.10.2022	4 830	Pneuservis - práce		1 704,20 Kč	Euromaster Česká republika
20.10.2022	4 830	Úschova zim/let pneumatik		1 704,20 Kč	Euromaster Česká republika
13.01.2023	55 929	Inspekční servis bez oleje	1 212,34 Kč		AUTOSTYL A.S.
13.01.2023	55 929	Drobný materiál	1 212,34 Kč		AUTOSTYL A.S.
13.01.2023	55 929	Filtr topení (kabinový)	1 212,34 Kč		AUTOSTYL A.S.
11.04.2023	60 763	Servis výměny oleje	2 812,35 Kč		AUTOSTYL A.S.
11.04.2023	60 763	Drobný materiál	2 812,35 Kč		AUTOSTYL A.S.
11.04.2023	60 763	Motorový olej	2 812,35 Kč		AUTOSTYL A.S.
11.04.2023	60 763	Olejový filtr	2 812,35 Kč		AUTOSTYL A.S.
11.04.2023	60 763	Šroub	2 812,35 Kč		AUTOSTYL A.S.
18.04.2023	60 769	Pneuservis - práce		1 703,04 Kč	Euromaster Česká republika
18.04.2023	60 769	Úschova zim/let pneumatik		1 703,04 Kč	Euromaster Česká republika
06.11.2023	70 501	Pneuservis - práce		581,00 Kč	Euromaster Česká republika
06.11.2023	70 501	Oprava pneumatiky		581,00 Kč	Euromaster Česká republika
12.01.2024	75 090	Inspekční servis bez oleje	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Přídavné práce k serv. prohl.	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Drobný materiál	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Motorový olej	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Přední brzdový kotouč	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Zadní brzdový kotouč	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Přední brzdové destičky	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Zadní brzdové destičky	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
12.01.2024	75 090	Brzdová kapalina	16 943,58 Kč		AUTOSTYL A.S.
07.05.2024	77 627	Pneuservis - práce		2 415,40 Kč	Euromaster Česká republika
07.05.2024	77 627	Úschova zim/let pneumatik		2 415,40 Kč	Euromaster Česká republika
08.07.2024	81 686	STK Technická kontrola	2 833,18 Kč		AUTOSTYL A.S.
08.07.2024	81 686	Zprostředkování STK	2 833,18 Kč		AUTOSTYL A.S.
08.07.2024	81 686	Příprava na STK (mimo servis	2 833,18 Kč		AUTOSTYL A.S.
08.07.2024	81 686	Emisní prohlídka	2 833,18 Kč		AUTOSTYL A.S.