

## Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka:8AH6028

Značka/typ:Skoda Scala 1.6TDI 85 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
19.10.2020	5 383	Pneuservis - práce		871,41 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	5 383	Čištění disku/mytí		871,41 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	5 383	Úschova zim/let pneumatik		871,41 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	5 383	výměna pneumatik		871,41 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	100	1 Pneumatika		15 828,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	100	1 Pneumatika		15 828,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	100	1 Pneumatika		15 828,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	100	Disk		15 828,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
19.10.2020	100	Přezutí pneumatik na zimní		15 828,00 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
14.12.2020	9 416	Různý servis	594,17 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
08.07.2021	15 962	Úschova zim/let pneumatik - GY		2 465,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.07.2021	15 962	Pneuservis - práce 4F1		2 465,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.07.2021	15 962	TPMS senzor - CH		2 465,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.07.2021	15 962	Oprava pneumatiky		2 465,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
08.07.2021	15 962	Materiál na opravu pneumatiky		2 465,80 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
24.09.2021	30 439	servisní prohl.výměnou oleje	3 672,09 Kč		Tukas a.s.
24.09.2021	30 439	Drobný materiál	3 672,09 Kč		Tukas a.s.
24.09.2021	30 439	Motorový olej	3 672,09 Kč		Tukas a.s.
24.09.2021	30 439	Olejový filtr	3 672,09 Kč		Tukas a.s.
24.09.2021	30 439	Šroub	3 672,09 Kč		Tukas a.s.
29.10.2021	33 370	Pneuservis - práce		2 119,21 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
29.10.2021	33 370	Úschova zim/let pneumatik		2 119,21 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
29.10.2021	33 370	výměna pneumatik		2 119,21 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	45 381	Výměna a uskl. kol		2 801,96 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	45 381	Pneuservis - práce		2 801,96 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	45 381	Oprava pneumatiky		2 801,96 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	45 381	Úschova zim/let pneumatik		2 801,96 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
01.04.2022	45 381	Přezutí pneumatik na letní		2 801,96 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
20.09.2022	61 059	servisní prohl.výměnou oleje	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Přídavné práce k serv. prohl.	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Drobný materiál	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Různý servis	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Motorový olej	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Olejový filtr	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Přední brzdové destičky	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Filtr topení (kabinový)	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
20.09.2022	61 059	Šroub	6 808,24 Kč		AUTO JAROV, s.r.o.
02.11.2022	64 447	Pneuservis - práce		3 035,01 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.11.2022	64 447	Úschova zim/let pneumatik		3 035,01 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
02.11.2022	64 447	výměna pneumatik		3 035,01 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	1 Pneumatika		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	1 Pneumatika		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	1 Pneumatika		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	1 Pneumatika		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	Výměna a uskl. kol		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	Pneuservis - práce		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	Úschova zim/let pneumatik		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
03.04.2023	77 089	Přezutí pneumatik na letní		16 584,57 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
15.05.2023	80 329	Drobný materiál	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
15.05.2023	80 329	Různý servis	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
15.05.2023	80 329	Zadní brzdový kotouč	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
15.05.2023	80 329	Zadní brzdové destičky	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
15.05.2023	80 329	Stírátko předního stěrače	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
15.05.2023	80 329	Stírátko zadního stěrače	7 095,76 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	servisní prohl.výměnou oleje	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Drobný materiál	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Motorový olej	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Olejový filtr	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Brzdová kapalina	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Naftový filtr	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Vzduchový filtr	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
21.09.2023	86 066	Šroub	5 942,44 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
04.10.2023	86 872	Výměna a uskl. kol		3 624,37 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.10.2023	86 872	Pneuservis - práce		3 624,37 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.10.2023	86 872	Oprava pneumatiky		3 624,37 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.10.2023	86 872	Úschova zim/let pneumatik		3 624,37 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
04.10.2023	86 872	výměna pneumatik		3 624,37 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
25.03.2024	101 380	Výměna a uskl. kol		3 165,93 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
25.03.2024	101 380	Pneuservis - práce		3 165,93 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
25.03.2024	101 380	Úschova zim/let pneumatik		3 165,93 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
25.03.2024	101 380	Přezutí pneumatik na letní		3 165,93 Kč	Goodyear Czech s.r.o.
18.08.2024	110 524	STK Technická kontrola	4 060,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
18.08.2024	110 524	Zproštění STK	4 060,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
18.08.2024	110 524	Příprava na STK (mimo servis	4 060,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
18.08.2024	110 524	Emisní prohlídka	4 060,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	servisní prohl.výměnou oleje	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Přídavné práce k serv. prohl.	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Drobný materiál	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Motorový olej	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Olejový filtr	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Kapalina do ostřikovačů REI	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Filtr topení (kabinový)	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Stírátko předního stěrače	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Stírátko zadního stěrače	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Šroub	105,00 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	servisní prohl.výměnou oleje	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Přídavné práce k serv. prohl.	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Drobný materiál	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Motorový olej	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Olejový filtr	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Kapalina do ostřikovačů REI	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Filtr topení (kabinový)	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Stírátko předního stěrače	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Stírátko zadního stěrače	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.
13.09.2024	113 061	Šroub	6 085,90 Kč		VEROLD BENEŠOV SPOL. S R.O.