

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 9AU8749
Značka/typ: Skoda Sup.C.FL2.OTDI 140 Sp.L.4x4 AT

| Datum fakturace | Stav km | Popis úkonu | Náklady na servis | Náklady za pneumatiky | Dodavatel |
|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 13.04.2023 | 66 774 | Pneuservis - práce | | 2 193,60 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 13.04.2023 | 66 774 | Úschova zim/let pneumatik | | 2 193,60 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 13.04.2023 | 66 774 | Naskladnění kompletu | | 2 193,60 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 13.06.2023 | 70 664 | Servis výměny oleje | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Čistění brzdového systému | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Drobný materiál | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Motorový olej | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Olejový filtr | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Olej Diferenciálu /Haldex/ | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Zadní brzdový kotouč | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Zadní brzdové destičky | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Aretační šroub | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Brzdová kapalina | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Čistič klimatizace | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Stírátko předního stěrače | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 13.06.2023 | 70 664 | Šroub | 15 845,59 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 16.08.2023 | 76 641 | Diagnostika (zjištění závady) | 2 282,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 16.08.2023 | 76 641 | Chladicí soustava | 2 282,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 19.10.2023 | 80 453 | 1 Pneumatika | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.10.2023 | 80 453 | 1 Pneumatika | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.10.2023 | 80 453 | Pneuservis - práce | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.10.2023 | 80 453 | ekologická likvidace pneumatik | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.10.2023 | 80 453 | Úschova zim/let pneumatik | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 19.10.2023 | 80 453 | Naskladnění kompletu | | 15 270,32 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 25.10.2023 | 80 742 | Inspekční servis bez oleje | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 25.10.2023 | 80 742 | Drobný materiál | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 25.10.2023 | 80 742 | Různý servis | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 25.10.2023 | 80 742 | Naftový filtr | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 25.10.2023 | 80 742 | Vzduchový filtr | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 25.10.2023 | 80 742 | Stírátko zadního stěrače | 4 211,86 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Diagnostika (zjištění závady) | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Drobný materiál | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Motorový olej | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Motor | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Řemen rozvodů | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Olejový filtr | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Hlava válce | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Těsnění hlavy válce | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Těsnění vika ventilů motoru | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Chladicí kapalina | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Jiné těsnění | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 21.08.2023 | 76 641 | Sada šroubů - různé | 15 506,88 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 14.02.2024 | 88 828 | Zprostedkování STK | 2 970,01 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 14.02.2024 | 88 828 | Příprava na STK (mimo servis | 2 970,01 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 09.04.2024 | 93 476 | 1 Pneumatika | | 17 698,16 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.04.2024 | 93 476 | 1 Pneumatika | | 17 698,16 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.04.2024 | 93 476 | Úschova zim/let pneumatik | | 17 698,16 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.04.2024 | 93 476 | Přezutí pneumatik na letní | | 17 698,16 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 09.04.2024 | 93 476 | Naskladnění kompletu | | 17 698,16 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 17.04.2024 | 94 098 | Různý servis | 4 996,22 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 17.04.2024 | 94 098 | Seřízení sbíhavosti kol | 4 996,22 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 02.05.2024 | 95 241 | 1 Pneumatika | | 15 459,34 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.05.2024 | 95 241 | 1 Pneumatika | | 15 459,34 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 02.05.2024 | 95 241 | Pneuservis - práce | | 15 459,34 Kč | BestDrive Czech Republic |
| 28.06.2024 | 100 524 | Servis výměny oleje | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 28.06.2024 | 100 524 | Drobný materiál | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 28.06.2024 | 100 524 | Různý servis | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 28.06.2024 | 100 524 | Motorový olej | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 28.06.2024 | 100 524 | Olejový filtr | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 28.06.2024 | 100 524 | Šroub | 3 853,16 Kč | | AUTOCENTRUM JIČÍN S.R.O. |
| 19.08.2024 | 104 500 | Úschova zim/let pneumatik | | 1 309,44 Kč | BestDrive Czech Republic |