

Výpis servisní historie vozidla

Registrační značka: 8AV9954  
Značka/typ: Skoda Oct.Combi 2.0TDI 85 Style

Datum fakturace	Stav km	Popis úkonu	Náklady na servis	Náklady za pneumatiky	Dodavatel
05.04.2022	28 444	Servisní prohlídka 30 000 km	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Drobný materiál	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Motorový olej	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Olejový filtr	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Kapalina do ostřikovačů REI	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Šroub	115,00 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Servisní prohlídka 30 000 km	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Drobný materiál	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Motorový olej	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Olejový filtr	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Kapalina do ostřikovačů REI	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
05.04.2022	28 444	Šroub	3 889,14 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	servisní prohl.výměnou oleje	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Drobný materiál	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Motorový olej	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Olejový filtr	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Filtr topení (kabinový)	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Stírátko předního stěrače	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Stírátko zadního stěrače	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
22.09.2022	56 821	Šroub	5 992,60 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	servisní prohl.výměnou oleje	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Diagnostika (zjištění závady)	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Zkušební jízda	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Drobný materiál	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Motorový olej	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Olejový filtr	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Přední brzdový kotouč	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Zadní brzdový kotouč	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Přední brzdové destičky	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Zadní brzdové destičky	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Naftový filtr	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Vzduchový filtr	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.04.2023	87 998	Šroub	21 911,52 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	servisní prohl.výměnou oleje	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Drobný materiál	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Motorový olej	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Olejový filtr	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Brzdová kapalina	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Filtr topení (kabinový)	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
18.10.2023	116 092	Šroub	5 756,24 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	servisní prohl.výměnou oleje	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Drobný materiál	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Motorový olej	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Olejový filtr	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Chladicí kapalina	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Přední světlomet	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Kanál pro odtok vody	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.
06.05.2024	145 762	Šroub	4 977,63 Kč		SERVIS AUTO OPAT S.R.O.